

Postępowanie BFL1e-073-PS-0015/2020

Wykaz majątku do sprzedaży

L.p.	Nazwa	Typ	Lokalizacja	Nr	Kompletność/Stan (do szczegółowej weryfikacji przez podmioty zainteresowane zakupem)	Cena wywoławcza netto (zł)
1	Zespół prądotwórczy	a8c22	Gdynia	2104/523	- Wytopione panewki korbowodowe. Braki:	13 100,00 zł
					- głowice 3 szt.	
					- tuleje 3 szt.	
					- skrzynki zaworowe 7szt.	
					- laski popychaczy 8szt.	
					- osłony lasek popychaczy 2szt.	
					- pompy wtryskowe 5szt.	
					- tłoki z korbowodami 3szt.	
					- pompa wodna 1szt.	
					- filtry odśrodkowe oleju 2szt.	
					- mechanizm obrotomierza 1szt.	
2	Zespół prądotwórczy	a8c22	Gdynia	333/396	- Wytopione panewki korbowodowe. Braki:	30 500,00 zł
					- regulator obrotów silnika	
					- przewód olejowy od filtrów odśrodkowych	
					- uszkodzony (zniszczony) drugi tłok i korbwód	
3	Zespół prądotwórczy	a8c22	Kraków	1414/1810	- Wytopione panewki korbowodowe. Braki:	30 500,00 zł
					- uszkodzony korbwód	
					- brak silnika pompy wstępnego olejenia	
					- brak pompy olejowej	
					-uszkodzona prądnica pomocnicza i wzbudna	
4	Zespół prądotwórczy	a8c22	Kraków	779/1304	- Wytopione panewki korbowodowe. Braki:	18 000,00 zł
					- uszkodzony wał	
					- uszkodzona skrzynia korbowodu	
					- brak kolektora wydechowego	
					- brak 8 korbowodów	
					- brak 8 głowic	
					- brak 8 skrzyni zaworowych	
					- brak 8 pomp wtryskowych	
					- brak 4 osłon pomp wtryskowych	
					- brak turbosprężarki	
					- brak kolektora wodnego	
					- brak silnika pompy wstępnego olejenia	
					- brak kompensatu spalin	
					- brak regulatora obrotu	
					- brak pompy wodnej	
					- brak wyłącznika (aparatu) rozbiegowego	
5	Zespół prądotwórczy	a8c22	Warszawa	301/1969	- Wytopione panewki korbowodowe.	7 100,00 zł
6	Zespół prądotwórczy	a8c22	Poznań	835	- Wytopione panewki korbowodowe. Braki:	8 500,00 zł
					- regulator Woodward	
					- głowice + wtryskiwacze - 8 szt.	
					- tuleja cylindrowa z korbowałem i tłokiem	
					- tłoki z korbowodami - 4 szt.	
					- pompy wtryskowe - 8 szt.	
					- laski popychaczy - 16 szt.	
					- skrzynki zaworowe - 8 szt.	
					- kolektory zaworowe - 8 szt.	
					- kolektory ssące po obu stronach	
					- kolektory wydechowe	
					- przewody paliwowe	

